

Impresora multifuncin Brother DCP -8250DN

-Driver Aunque el controlador no es compatible con Win 7,8,10 x64-x32, no quiere funcionar normalmente En Win 7, despues de bailar con una pandereta, leer numerosos foros, fue no es posible levantar el escner a travs del controlador TWAIN. Aquellos. funciona solo a travs de WIA y solo en el complemento estndar de Windows. Pero no funciona en su propio software ControlCenter4 ni en software de terceros. Logr generar TWAIN en Win 10 Pero por alguna razn dej de funcionar despues de un mes en una mquina El manual en su sitio web y foro con el procedimiento para resolver este problema es especifico: limpiar el registro, eliminar el controlador con una utilidad especial, limpiar AppData, hacer 3 reinicios y caminar 3 veces alrededor de la impresora- Smell Brother tiene un olor a ozono tan especifico al imprimir, especialmente cuando se imprimen ms de 2 o 3 pginas.-Ruido Muy ruidoso al imprimir. En la configuracin, debe desactivar el apagado automtico de lo contrario, entrar en modo de suspensin y no imprimir hasta que presione el botn Inicio en el alimentador automtico de la impresora

un problema con el contenido de informacin del dispositivo y el software . Para cuando se escanea desde el botn del dispositivo en la computadora, se muestra una ventana que indica que el dispositivo est ocupado para escanear. Y todo a travs de la red local.

No detectado

El ventilador hace ruido (pero se apaga)