

Sierra de vaivn Bosch GST 90 E Professional 060158G0

No

En general, este modelo tiene una serie de desventajas que deben mencionarse en comparacin con sus competidores cercanos con un mango similar: GST 150 CE y Makita 4351FCT1. Un interruptor, o ms bien un interruptor! Solo se puede establecer en MAX. Su ubicacin no es conveniente. Si golpea y suelta la herramienta, ay! Por la misma razn, es difcil apagar el trabajo en el medio: debe hacer una intercepcin incmoda con la otra mano . Sera interesante hacer un botn sostenido adicional con un agarre cmodo, pero ay!2. La boquilla de la aspiradora es algo: es estrecha en la boquilla / incluso se puede escuchar cmo se tensa el motor de la aspiradora cuando se conecta a una sierra de vaivn /, en la cola es larga y baja: la aspiradora se pega constantemente al borde de la pieza de trabajo si la longitud de corte era de 40 cm. Por qu se hace - marketing? los competidores tienen todo bien con esto. el cuello es estrecho (a diferencia de los modelos verdes) debe bloquear el adaptador de goma. Cul es la profesionalidad de este modelo en comparacin con el PST 900 amateur avanzado? El hecho de que un profesional no necesite iluminacin adicional del lugar del corte? O en un pseudo recurso aumentado en un 30%? Que cada uno responda por s mismo!4. El mango est ubicado horizontalmente y los competidores tienen una bveda (transicin a la cabeza), que no es tan ergonmica como los competidores. Leader 4351FCT, GST 150 CE en segundo lugar.6. Si se trata de un modelo semiprofesional, dle una suela adecuada, que incluso los chinos econmicos tienen! precisin de corte por la misma razn, solo un elemento de sujecin en el diseo de pinza (cono),