

Sierra de vaivn Bosch PST 670 06033A0722

No

No

No

Es muy ruidoso y solo se puede trabajar con gafas protectoras ya que el aserrn vuela en todas direcciones..

un poco ruidoso

El rodillo del tope de la sierra (metal) se estrope

Desde entonces se ha vuelto muy ruidoso, mucho. Y el crujido en el trabajo es algo extrao, como si fuera metal sobre metal, lo lubriqu, ayud, pero no por mucho tiempo. Sin arranque suave ni control de velocidad. Solo corta a una velocidad. El botn para cambiar el flujo de aire no funciona correctamente Caso dbil. Todos los pestillos se han cado

Muy ruidoso, no muy cmodo en la mano, el botn de bloqueo de inicio es terriblemente incmodo.