

Sierra de vaivn Bosch PST 700 E 06033A0020

No

soplar aserrn no me ayuda de ninguna manera.

No

No

Vibraciones: difciles de manejar. La potencia no es suficiente para - en aglomerado tostado (10 mm) se tensa notablemente 2 veces se rompi el soporte de la lima de uas, una vez que estuvo en garanta ahora exigir un reembolso. S, los modelos ms antiguos de esta maravillosa compaa tambn cortan torcidos con una sinusoides, no tiene sentido pagar de ms. Una herramienta para cortar cartn grueso, nada ms. Esperaba la calidad mnima de la marca, los rompecabezas chinos duran ms

saca la lima PROBLEMA!!! Cada vez que sufro, desde el primer uso, me arrepiento de no haber usado la garanta, pens que "funcionara". Es insoportable

sin retroiluminacin

Diseo inadecuado del impulsor de refrigeracin.

no identificado

Fiabilidad.

Todava no, ms adelante se ver

no

la lima en el complejo - un par de veces

no hay pndulo!

Despus de un ao de uso, la abrazadera de la lima se rompi. Y no tengo uno, parece que la calidad de Bosch ya no es la misma.

El clip del archivo se atasca un poco y si lo presionas dbilmente contra la superficie, salta como un caballo.