

Rompecabezas Interskol MP-100/700E 15.1.1.11

sin lser

- falta de precisin (incluso considerando el hecho de que una sierra de calar es una herramienta para trabajos duros - aqu no puede competir con sus competidores ms cercanos)- el precio es claramente demasiado alto

Uno gran inconveniente...

El cable es corto

el cable es corto, no hay cambio rpido de la lima.

Solo una plataforma dbil.

No revel

completamente

No significativo

No he notado nada como esto todava.

No siempre es posible recoger un archivo

Arreglar el archivo

Todo conviene

La falta de una maleta, sola tener un rompecabezas en l - es conveniente.

O un error de clculo en el diseo, o una boda en la fabricacin. Debido a la vibracin (al mismo tiempo, no se aplic fuerza a la sierra de calar), la carcasa de la caja de cambios se agriet en el punto de unin al marco. A continuacin se muestra una revisin de otro propietario "feliz" de esta sierra de calar, en la que adjunt un video donde se puede ver claramente dnde se rompe la caja de cambios. Me romp exactamente en el mismo lugar, lo que significa que esto no es un accidente.

, la herramienta se sale constantemente. Adems, constantemente se cae un archivo, que no est lo suficientemente firme. Todava no me gust el hecho de que falta el adaptador para la aspiradora. Durante el funcionamiento, el aserrn se infla por todas partes. Entonces, el modelo es

inconveniente y de mala calidad. Ahora estoy pensando en comprar un reemplazo.