

Sierra de vaivn SPARKY TH 60E Professional

Necesita conectar una aspiradora, lo que limita el movimiento y confunde. Una estpida pantalla de plexigl, mala proteccin, pegado de aserrn bloqueando completamente la vista, mala mano de obra de la pantalla, despus de medio ao comienza a deslizarse hacia abajo y despus de un ao se desmoron. Cable corto. Motor ruidoso. Mal corte con atasco en el tornillo.

Funciona mas de 3 aos por desgaste.Hasta el momento sin averas.