

Sierra de calar Metabo STE 90 SCS 601042500

El vstago se rompe a lo largo de la soldadura (se sueldan dos metales diferentes), el clip de sujecin de la hoja de sierra sale volando, la pieza de repuesto cuesta 1000 rublos, la pieza de repuesto oficial es de 2500 rublos, es gratis bajo garanta.

corta bien en lnea recta, cortar un crculo con un diametro de al menos medio metro es muy difcil, las limas a menudo salen volando