

Rompecabezas Makita 4326

Suela endeble, sin movimiento de pndulo, hay vibracin bajo carga normal, caro (con tales imperfecciones)

Mango incmodo, suela estampada, sin bombeo

La suela se dobla con poca presin, no hay pndulo en ella, por eso dinero debera ser

incmodo, caro, sin accin de pndulo, suela de plastilina

sin movimiento de pndulo, accesorio para llave, suela dbil, cordn corto, caro

Suela flexible, necesita un adaptador para una aspiradora, no paginacin

suela dbil - estampado, sin movimiento de pndulo, sin adaptador para conectar una aspiradora, mal equipo

exactamente 4326 es el modelo ms canalla, por lo que no tendr: 1) una suela fundida. Y la suela del 4326 se dobla bastante flexiblemente, por lo que es una jamba.2) El mayor problema es la falta de un movimiento de pndulo. Por lo tanto, sobre palabras como "tablero", y ms an "viga", puedes olvidar Es decir, puedes trabajar, pero todo ser muy lento. No saba todos estos matices, ya que en realidad eleg la primera herramienta de mi vida, y el vendedor no me aclar algo (tal vez no lo hizo). no se conoce a s mismo). Iluminado ms tarde por un amigo que esta eleccin es mala.

Un archivo en el conjunto, no hay adaptador para una aspiradora, una suela estampada

O

no hay sierras en el paquete (una para madera),. Pequeo hexgono.