

Sierra de calar Makita 4329

Cuando se trabaja en habitaciones con poca luz, la luz de fondo no es suficiente. Cuando se trabaja al aire libre, la luz de fondo no es necesaria.

La ausencia de una llave para apretar los pernos en el tope trasero de la lima, la ausencia de una bolsa de estuche

Color, en muchos catálogos el color es más brillante azul que verde, me sorprendió un poco cuando lo recibí, por lo que este estuche va en su mayoría por separado por 350 UAH, o busque la letra K (4329 K) después del modelo

2-5 (se puede ver con el ojo), pero esto se soluciona ajustando la plataforma.

La cubierta protectora es difícil de mover

La herramienta está un poco enferma, por desgracia.

Es poco probable que sea posible hacer una corte, pero hay otros modelos para esto. Ergonoma obsoleta en términos de fijación de archivos con una llave, en un tornillo muy mocososo.

Bloqueo de llave Sin puntero Lser El polvo se acumula todo el tiempo en el lugar de la sierra Un modelo bastante antiguo en el mercado.

El estuche de transporte en sí es débil y puede romperse rápidamente!

Sin detectar

Ninguno

corta torcido, incómodo, rodillo de baja calidad

no.

Irremediablemente obsoleto.

Al serrar más de 1 cm de aglomerado, periódicamente quita la lima...

por alguna razón, no eterna :)))