

Sierra de vaivn Makita 4350FCT

No muy fiables

repuestos caros!en mi caso 4-5 tr.

cortes lentos, velocidad de aserrado baja, juego de aserrado en la mordaza, mal ajuste de la inclinacin de aserrado.

), juego completo.

corta torcido tanto vertical como horizontalmente, quita la lima constantemente, hay que agarrar la lnea

Defectos de fbrica que la Unin Europea arroj a Rusia

Despus de un ao de uso, el vstago se afloj. El archivo ha dejado de mantener el ngulo, constantemente quita el archivo. Irreparable!

En el nuevo, la sierra giraba en el sentido de las agujas del reloj! al hacer un corte recto, hay que girarlo ligeramente. como un perro: corre de lado ... un poco ruidoso despus del modelo anterior.

Caso inconveniente (el cable se interpone constantemente al cerrar), equipo.

No se puede trabajar con una parada paralela. .