

Lavadora Candy EVOGT 10074 D

Decentemente ruidoso cuando gira a mxima velocidad. Le que estos autos se producen en Espaa, pero en realidad result que el ensamblaje de este modelo se realiz en la Repblica Popular China, es decir, en China. Toda una sorpresa, que explica de manera convincente el bajo precio de esta lavadora. Queda por esperar que el control de calidad del ensamblaje haya sido de un nivel suficientemente alto.

La mquina tiene 10 meses, durante este tiempo, la correa sali volando una vez, luego fue reemplazada por una nueva, y ahora el motor se quem.

1) No hay control sobre el cierre del tambor. El tambor no est cerrado y el programa de lavado est comenzando. Debido a la falta de dicha proteccion, en el automatismo, despus de muchos aos de operar una mquina de carga lateral, donde basta con cerrar la tapa, cerraron la tapa 2 veces, olvidndose de cerrar el tambor, iniciaron el programa y ambos veces se rasg el cinturn. 2) No hay control sobre el llenado de agua. Una vez que no cerr la vlvula de suministro de agua, enroll ropa seca durante 2 horas. 3) Menos correspondiente: no hay parada, no hay forma de detener el programa con las jambas descritas anteriormente. 4) el rugido durante el giro a 800-1000 rpm es una locura, los vecinos probablemente se ahorquen, porque incluso el piso de mi balcn tiembla cuando gira

Todava no lo veo. En el tercer da de lavado, el cinturn se durmi, ya que la ventana lateral se desenrosc, se coloc, Made in Germany en el cinturn.