

DVR MiO MiVue 338

El registrador sale volando del soporte.

La batera no funciona sin cargar

a menudo se congela, a -5 ya no se enciende, la batera aguanta durante 30 segundos.

Registrador extremadamente poco fiable

Mataste 3 cartas. No hay signos externos. Mientras est parado en el automvil, muestra que todo est bien, la grabacin est encendida, pero cuando se ve, la tarjeta de memoria est obstruida. No hay archivos recientes, la tarjeta no se puede reanimar. Incluso el formateo de bajo nivel no ayuda. Resultado: el precio de tres tarjetas es ms alto que el costo de este Gadget. Conclusin: La compra ms desafortunada de todos los gadgets. En la papelera inmediatamente

Men inconveniente, la batera despues de un ao de uso comenz a aguantar diez segundos. De alguna manera, se hizo necesario mirar el registro: result que todos (excepto dos) los archivos en la tarjeta estn abiertos solo para lectura, y desde hace varios meses, todos los registros se han realizado solo en un pequeno " 5 aos de uso, la batera dura aproximadamente 15 segundos, respectivamente, la fecha y la hora se restablecen constantemente. 2. La calidad de la grabacin es 3+ en una escala de cinco puntos, solo peor es completamente sin nombre. 3. Bloqueos frecuentes, en los que solo un reinicio ayuda.

software defectuoso, ubicacin idiota de la ranura MicroSD

La confiabilidad no es alta. El soporte es malvado. Se rompi una vez.

a veces se cuelga, buggy. El soporte no se puede girar hacia un lado.

Funcion exactamente durante 1 ao! Esta desventaja tacha todas las ventajas. Se rompi inesperadamente, una maana simplemente no encendi. Adems, 2 conocidos ms lo llevaron conmigo, todos se fueron a la cama. Al mirar el video en la unidad flash, result que el registrador no haba grabado nada durante 2 meses, aunque aparentemente pareca que estaba funcionando. Varias veces, la ventosa se cay del vidrio. Por la maana te subes al auto, el registrador est en el piso.

No le gustan las temperaturas negativas

Baja calidad de grabacin, se estrope

Lo entrego para que lo reparen por tercera vez!!!!!!

Habiendo cumplido el periodo de garantía - Mor!

Sujeción apretada, no hay forma de desplegar el registrador en un policía de tráfico.

Tengo que disparar con una ventosa, así que trato de no disparar en absoluto. O el sensor G es demasiado sensible, incluso como mínimo, o las carreteras son así. El precio es alto - por 2,5 tr. será lo máximo.