

Sierra de calar Maktec MT431

sin maleta, cambio de llave de la lima, suelas - punzonado fino y no rgido, sin ajuste de velocidad fijo, sin soplado del punto de corte, dbil

baja potencia, se calienta mucho en piezas de trabajo de 35 mm, el sistema de gua de la sierra de calar es no pensado.

reaccin significativa, baja potencia, inconveniente y largo para cambiar las limas, suela no fuerte - se dobla constantemente cuando se presiona

Dbil, difcil cambiar la lima, suelas estampadas, fijacin poco confiable en ngulo

contragolpe del vstago, dbil, se aleja todo el tiempo, es difcil ajustar la velocidad, difcil cambiar el equipo

Suela estampada, ajuste suave de la velocidad, pendiente mal fijada