

# Sierra de calar Forte JS 900 AQVP

En mi copia, la direccin de fijacin del archivo no se hizo exactamente y, como resultado, se cort con una gua a la derecha. Tuve que ajustar la posicin del mecanismo de montaje yo mismo. Pero creo que soy solo yo. un problema similar.

El bloque de montaje de la lima de uas cuelga. Juego radial. Gracias a esto, se corta con un "tornillo". No aconsejo a nadie.

De las deficiencias, me gustara sealar que con todas las buenas impresiones sobre este producto, me decepcion la plataforma de silumin, que est hecha de un material frgil, por lo que debe ser mucho cuidado de no dejarlo caer y golpearlo por accidente, para no romperlo

todava no