

Sierra de calar Hitachi CJ65V3

Sin pndulo, sin cambio rpido de limas, sin estuche (nada), vibra, caro

sin arranque suave, suela doblada, vibracin notable cuando se trabaja a mx. potencia

Sin pndulo, sin cambio rpido de hoja

Caro, fuerte vibracin, roturas

Chino ordinario por dinero loco

Sin pndulo, sin estuche, caro, dbil

Extremadamente caro para su rendimiento.

poder dbil

no encontrado todava

equipo pobre

Alto costo.Baja confiabilidad.Defectuoso

Precio muy alto. Lo tom por rublos 2850. Montaje chino bastante malo. Cuando lo traje a casa y puse el archivo, result que el soporte del archivo estaba muy sucio a la derecha. Puede arreglar esto, hay dos tornillos de ajuste, pero para llegar a ellos, necesita desmontar toda la sierra de vaivn!
El rodillo gua no est cargado por resorte. No hay movimiento de pndulo. No hay caso