

Sierra de calar Makita JV0600K

Ancho de la luz No perpendicular al corte a la superficie.

Conjunto no completo Da de la luz Suficientemente ruidoso

Por tal dinero, la calidad del corte debera estar al nivel de la sierra circular, pero esto no es as.