

mticos Hankook Winter I*Cept Evo W310 235/45 R18

La desventaja también es una ventaja, ya que la goma suave es cómoda de manejar y silenciosa, pero la suavidad es un problema, ya que las paredes laterales en el hielo congelado dejan marcas o rozaduras, lo que quieras llamo El precio es promedio, creo que está disponible. Estas no son deficiencias, sino superfluas:01) Filtro incomprensible: por qué?02) Ionizador: por qué?03) Sin control remoto:04) Un año después dejó de apagarse sin agua. Probablemente algún sensor estaba cubierto de sal debido al agua en mal estado.

No es fácil encontrar un filtro más de repuesto. Pedimos una vez a Ekaterimburgo. Y ahora, en el diseño de Yandex, encontramos el filtro

WINIA BSS: funcionar durante aproximadamente 7 meses y deber reemplazarse. Buscando donde comprarlo veras - "descontinuados" no están a la venta. Eso es todo, vamos a secar las paletas

Llevo casi un año usándolo, es absolutamente inútil!!!0En verano, la humedad en el apartamento está en un nivel suficiente, si quieres humedecer y ioniza aún más el aire - por favor, solo tienes que cerrar todas las ventanas y puertas de la habitación. Y luego se vuelve húmedo y tapado :) Abra la ventana: todo el efecto humectante desaparece en 10 minutos. 0En invierno, está muy seco en un apartamento con nuestra calefacción, por lo que en invierno se evaporan 9 litros de agua por día, y en verano, el lavado de autos funciona en un tanque durante casi una semana.0Y otra vez : encienda el lavado de autos - cierre la ventana. La humedad sube, pero no se vuelve cómoda, porque. estar sofocante de nuevo. Abre la ventana - el efecto desaparece.0Mi familia eligió la ventana en esta confrontación :)

Falta de servicio. Por razones desconocidas, después de seis meses de uso exitoso, una de las aspas del ventilador estalló en la base, esto se reveló por el crujido que apareció durante el funcionamiento del fregadero: el desequilibrio del ventilador desapareció. Dónde encontrar una pieza de repuesto para un reemplazo es una cuestión de preguntas. No hay nada igual en la web. Tampoco está claro dónde encontrar análogos.

No encontré cómo se apaga el ionizador. Precio (ahora los similares son más baratos, pero sin ionizador)

- El indicador de humedad no es preciso ni informativo

- Ubicado principalmente como un lavador de aire, que es más una estrategia de marketing0- Funciones de humidificación para una habitación de 55 metros cúbicos. m (20 m²) en mi opinión no es suficiente. El rendimiento es claramente demasiado alto 0 - Ruidoso a máxima potencia. Durante el día no es molesto, pero ser incómodo para dormir 0 - Sin configuración de temporizador para encender y apagar el modo noche. Tienes que cambiar de modo manualmente cada vez, aunque el sistema

de control es electrónico y fue posible integrar fácilmente esta función. 0 - Un gran tanque de agua también es un inconveniente, porque un recipiente completamente lleno pesa unos 10 kg, lo que a mucha gente le parece bastante pesado.

Aunque esto no es un problema de un modelo en particular, sino en general de todos los fregaderos de este tipo, la laboriosidad de lavar los platos.

1. Las lecturas del higrómetro incorporado a veces coinciden con las lecturas de la estación meteorológica, pero más a menudo difieren hacia abajo en un 5-10%. Aquellos. la estación meteorológica muestra el 55 % y la integrada, alrededor del 45 %.02. Ruidoso. 0 En el modo automático, hasta aproximadamente un 50 % según el higrómetro integrado, hace bastante ruido, luego notablemente más silencioso. 0 Ruidoso a 3 velocidades, todavía ruidoso a 2 velocidades, bastante silencioso a la velocidad 1. parece ruidoso.03. El precio de un "cubo con ventilador" es demasiado alto.

Estos no son defectos, sino superfluos:01) Filtro incomprensible: por qué?02) Ionizador: por qué?03) Sin control remoto :)

El filtro de cassette está dentro de un propósito incomprensible, se ve mal, no está claro por qué cambiarlo (y lo más importante, dónde conseguir uno de reemplazo) - no está claro. El indicador de humedad en el fregadero es decorativo, a veces difiere en un 20 por ciento con las lecturas de dispositivos especializados.

Hasta ahora todo conviene

Precio - para el diseño más simple debería ser 2 veces más bajo (comprado por 15 tr.)0 Servicio - solo en Moscú (Estoy en Izhevsk)0Quiero un ionizador conmutable.

El higrómetro está mintiendo

El ionizador que no se puede apagar