

Humidificador Winia AWM-40

Estas no son deficiencias, sino superfluas:1) Filtro incomprensible: por qu?2) Ionizador: por qu?3) Sin control remoto:4) Un ao despus dej de apagarse sin agua. Probablemente alg sensor estaba cubierto de sal debido al agua en mal estado.

No es fcil encontrar un filtro bss de repuesto. Pedimos una vez a Ekaterimburgo. Y ahora, en el diseo de Yandex, encontramos el filtro

WINIA BSS: funcionar durante aproximadamente 7 meses y deber reemplazarse. Buscando donde comprarlo veras - "descontinuados" no estan a la venta. Eso es todo, vamos a secar las paletas

Llevo casi un ao usndolo, es absolutamente intil!!!En verano, la humedad en el apartamento est en un nivel suficiente, si quieres humedecer y ioniza an ms el aire - por favor, solo tienes que cerrar todas las ventanas y puertas de la habitacin. Y luego se volver hmedo y tapado :) Abra la ventana: todo el efecto humectante desaparecer en 10 minutos. En invierno, est muy seco en un apartamento con nuestra calefaccin, por lo que en invierno se evaporan 9 litros de agua por da, y en verano, el lavado de autos funcion en un tanque durante casi una semana.Y otra vez : encienda el lavado de autos - cierre la ventana. La humedad subir, pero no se volver cmoda, porque. estar sofocante de nuevo. Abre la ventana - el efecto desaparece.Mi familia elige la ventana en esta confrontacin :)

Falta de servicio. Por razones desconocidas, despus de seis meses de uso exitoso, una de las aspas del ventilador estall en la base, esto se revel por el crujido que apareci durante el funcionamiento del fregadero: el desequilibrio del ventilador desapareci. Dnde encontrar una pieza de repuesto para un reemplazo es una cuestin de preguntas. No hay nada igual en la web. Tampoco est claro dnde encontrar anlogos.

No encontr cmo se apaga el ionizador. Precio (ahora los similares son ms baratos, pero sin ionizador)

- El indicador de humedad no es preciso ni informativo

- Ubicado principalmente como un lavador de aire, que es ms una estratagema de marketing- Funciones de humidificacin para una habitacin de 55 metros cbicos. m (20 m²) en mi opinin no es suficiente. El rendimiento es claramente demasiado alto - Ruidoso a mxima potencia. Durante el da no es molesto, pero ser incmodo para dormir - Sin configuracin de temporizador para encender y apagar el modo noche. Tienes que cambiar de modo manualmente cada vez, aunque el sistema de control es electrnico y fue posible integrar fcilmente esta funcin - Un gran tanque de agua tambin es un inconveniente, porque. un recipiente completamente lleno pesa unos 10 kg, lo que a mucha gente le parecer bastante pesado.

Aunque esto no es un problema de un modelo en particular, sino en general de todos los fregaderos de este tipo, la laboriosidad de lavar los platos.

1. Las lecturas del higrmetro incorporado a veces coinciden con las lecturas de la estacin meteorologica, pero ms a menudo difieren hacia abajo en un 5-10%. Aquellos. la estacin meteorologica muestra el 55 % y la integrada, alrededor del 45 %.2. Ruidoso. En el modo automtico, hasta aproximadamente un 50 % segn el higrmetro integrado, hace bastante ruido, luego notablemente ms silencioso. Ruidoso a 3 velocidades, todava ruidoso a 2 velocidades, bastante silencioso a la velocidad 1. pareca ruidoso.3. El precio de un "cubo con ventilador" es demasiado alto.

Estos no son defectos, sino superfluos:1) Filtro incomprensible: por qu?2) Ionizador: por qu?3) Sin control remoto :)

El filtro de casete est dentro de un propsito incomprensible, se ve mal, no est claro por qu cambiarlo (y lo ms importante, dnde conseguir uno de reemplazo) - no est claro. El indicador de humedad en el fregadero es decorativo, a veces difiere en un 20 por ciento con las lecturas de dispositivos especializados.

Hasta ahora todo conviene

Precio - para el diseo ms simple debera ser 2 veces ms bajo (comprado por 15 tr.) Servicio - solo en Mosc (Estoy en Izhevsk)Quiero un ionizador conmutable.

El higrmetro est mintiendo

El ionizador que no se puede apagar