

Taladro / destornillador Makita BHP453RFE

No hay luz de fondo, la caja de plástico de la caja de cambios no inspira mucha confianza, especialmente en presencia de perforación.

Bateras caras (pero siempre hay China)))

retroceso del cartucho, falta de luz de fondo.

No!

Después de un año de uso, comenzó a derribar la primera velocidad bajo carga, y la opero como deba: en la primera, enrosc los tornillos, en la segunda, perfor. El cartucho es automático, sin importar como lo gire. Las bateras han perdido el 50 por ciento de su capacidad en un año. El interruptor de marcha atrás se hace de manera inconveniente: no se enciende fácilmente. Antes de eso, haba un Bosch GSR 12: el ACC murió rápidamente, y los tres, pero todo lo demás estaba en orden. Al mismo tiempo, la clase de Shurik parece ser más baja que la de Makita.

En todas partes escriben 1,5 Ah (incluso en los catálogos de Makita), pero en realidad es 1,3 Ah. Hay mucho espacio tonto en el estuche.