

Baera Triton Erika 140x140

Inicialmente, al drenar el agua del bao. Qued una pequea cantidad en la esquina opuesta al desage.

Con el tiempo, los grifos de masaje comenzaron a obstruirse, debido a nuestra agua limpia, tuvimos que limpiar todo y poner un filtro en la entrada del bao. .

que esto no afect la resistencia del bao de ninguna manera, lo principal es exponer el bao para que nada se hunda en ninguna parte