

Baera Triton Troya 150x150

Una función adicional - un reposacabezas - una pérdida de 1000 rublos

El lado del baño con una gran curva y no es fácil cerrar la junta entre el baño y la pared. La cinta de la acera no encajaba, el espacio no se podía sellar con un sellador, porque la pared de la esquina tiene un poco menos de 90 grados y se encuentra con un espacio de casi un centímetro, tuve que buscar un tapajuntas especial a la venta, que estropea un poco la apariencia sobre la baera, apoyarse las rodillas en la pantalla y los clips se rompieron. Será mejor arreglarlo con pernos y tuercas. El fondo del baño está ondulado y no perfectamente nivelado, el agua en este relieve se demora un poco y no se drena por completo, aunque se ajusta el ángulo de drenaje. Como resultado, con el tiempo, el fondo se cubre con agua más rápido.

Ocupa un poco más de espacio de lo esperado, pero el lugar permite, y la belleza requiere sacrificio. No me di cuenta enseguida de las funciones adicionales, pero tengo tanto aire como hidromasaje, iluminación y cromoterapia...