

Baera Triton Charley 150x71

Muy corto, demasiado ancho, defectos de diseo, falta de instrucciones de montaje, precio.

No encontrado.

El compresor evita que el desage drene, el diseo debe pensarse mejor. Los fabricantes fabrican baeras con bordes de 90 grados: an no se puede cortar el azulejo para doblarlo.

Tuve que sufrir un poco con la instalacin. Como entend por las explicaciones de los instaladores, tenemos un diseo inusual de tuberias (sobresalen alto y fuerte), y debido a esto, el marco en el que se une el bao descansaba un poco sobre la tubera. Al final, todava encontraron una salida, cambiando la posicin de la tubera de interferencia, desplazndola ligeramente, aunque sufrieron un poco.