

Sierra SPARKY TV 1835 Professional

alto costo de repuestos

an no encontrado, aunque ruidoso, equipo pequeno, (solo aceite, instrucciones, llanta, proteccion y cadena Oregon para 52 dientes.)

China

tecnologicamente - hemorroides completas al desmontar y reemplazar partes Esto es limpio "CHINO" ... pero no BULGARIA ... cambie la publicidad, no deshonre a Bulgaria ... las piezas de repuesto son CARAS.

el pin de la cadena y su eje estn en camino. Sellos del tanque de aceite sueltos, fugas de aceite en el interior, repuestos costosos (cojinetes desde 100 UAH, un cepillo 155 UAH, ancla 750 UAH) y deben buscarse. Dificil de hacer, incmodo de desmontar, muchos pequenos detalles. En el ttulo, la palabra "profesional" significa reparaciones profesionales frecuentes!

Botn de arranque apretado.