

# Sierra Ryobi RRS-1801M

Sierra dbil, no reparable. De repente, el motor comenz a echar humo. Lo llevaron a reparacin de garanta. Se lo llevaron. A las tres semanas me llamaron y me invitaron a recibirlo. La sierra reparada (por dinero) me fue devuelta junto con un motor quemado. El motor no est marcado de ninguna manera ... sin un nmero, es decir est destinado a ser reemplazado por adelantado, como consumible. Desarm el motor. Escobillas levemente desgastadas (desigualmente). Las escobillas no son reemplazables. El impulsor del ventilador de plstico se rompi y atasc el rotor.. Nadie desarm y mir el motor.. El motor est remachado.. Resulta que la garanta cubre el caso y eso es todo.. La descripcin es muy, muy mala.. No se indican modos de funcionamiento.. No hay puntos de engrase.. Y dan una garanta de 3 aos.. que puede funcionar 3 aos sin lubricacin ni mantenimiento.

Sin tapa de engranajes. Extraa decisin. El polvo matar rpidamente el mecanismo. En la posicin extrema interior de la unidad de fijacin de la banda, la lengeta de fijacin no se reclina, con la exterior se reclina fcilmente, hay que seleccionar la posicin a velocidad mnima - algn tipo de defecto de montaje. El grupo de contacto de la batera se quem despus de 20 minutos de funcionamiento.

todava no