

Impresora OKI C830N

* Los paneles laterales de plástico tienen un contragolpe muy decente (un milmetro y medio de recorrido). * Los botones de control son un poco "lanosos" y también tienen un contragolpe. * No es sorprendente que apenas imprima en papeles texturizados. * Cartuchos de chip.

La pared lateral (o posterior) es difícil de quitar

debe tener cuidado de no romper los soportes de plástico. Si no aumenta la cantidad de memoria, etc., no preste atención a este momento.