

Taladro / destornillador Interskol DU-16/1000ER 57.1.3.

Unos tres años desde que empezó a hacer ruido no

Un poco pesado, por lo demás todo bien!

No lo encontré

Algunos se quejan del peso, no hay caso

No tome cualquier concreto.

Como un martillo perforador - cero! Un taladro de percusión no tiene ningún sentido.

Un taladro de percusión no se trata de eso. Se cubrió, tuve que terminar el instrumento del anciano padre, que ya había servido. En general, apareció una actitud negativa hacia la Interskol, me negaron una garantía, aunque el taladro funcionó durante 13 días, sin tensión, como escribí anteriormente, funcionó alternativamente con otro taladro. El servicio dijo que el devanado de arranque se quemó, no es un caso de garantía. Mi padre tiene una sierra circular de una estaca de Inters, la usé un poco y tomé mi ensalada de repollo Skil.

Es imposible taladrar incluso un agujero para un clavo en una pared de paneles con esta herramienta!

La caja de cambios se calienta, pero no crítica.

A este precio, no hay ninguno.

Demasiado pesado

El cartucho es bastante débil, se calienta durante el uso prolongado.

Peso, pero para 1000W es normal.

Mango lateral (roto el día 2) No corresponde a las características declaradas. Especificaciones mx. el diámetro de la broca para madera es de 40 mm, lo tomé específicamente para perforar madera, un taladro de 28 mm no tira del taladro al perforar madera de lámina.

Se calienta, hace ruido. , si hay un regulador en el botón Demasiado pesado para el hábito

en Ucrania no se venden en una caja de plástico, que hay un almacenamiento inconveniente