

# Amoladora AEG WS 12-125 XE

Pero la jamba apareci desde donde todos lo esperaban: un botn. Ella misma no es tan buena, pero despus de 7 meses dejamos de encender. La razn es que se ha derretido, es bastante dbil all. Si navega por los foros, muchas personas confirman la jamba. Como basura, y todo sera simple. Pero es AEG. No hay botones, as como grandes problemas con las piezas de repuesto en general, y dado que la mquina funciona en mi interior, la GARANTA DE 3 AOS suena divertida, aqu puedes decir 10 aos. Todava estoy buscando un reemplazo para el estndar.

quitaron la tuerca autoajustable, el controlador de velocidad, la calidad de la goma es mala

la falta de servicio y repuestos

tengo no se encuentra un ao de funcionamiento.

No hay caso, no hay nada de nada en el botiqun. No hay una tercera posicin para atornillar el mango. Pesado, pero con tanta potencia es normal.

Rosca M8 para extra. manijas, ms tpicas para modelos de 600-700 vatios. Aqu sera un diez! La rueda no se traba (clic) cuando se selecciona la velocidad mxima. Por alguna razn en Sparky, lanzado en 2000, lo fue. Un olor "chino" bastante distintivo del alambre y el propio molinillo. Por cierto, no me gust el alambre: nunca se deshizo por completo de las curvas de transporte. Los mangos tuvieron que inventar una forma astuta de "adicin".

Cepillos sin tiro, aunque si limpia peridicamente el molinillo de polvo, virutas y recortes, desenroscando un tornillo de la parte inferior y quitando la parte inferior del cuerpo, siempre sabrs el estado de tus escobillas.

Muy la caja de cambios y la carcasa alrededor del motor se calientan rpidamente. No critico pero tampoco agradable.

Elemental, la ausencia de estuche o bolsa de transporte convencional como la de los productos de la competencia. Inventa una caja y que haya lugar para los discos.

No hay caja y no encuentras una nativa

La imposibilidad de girar la caja de cambios - Uso una amoladora angular con carcasa a la derecha durante la operacin, luego el crculo gira fuera de s mismo, giro la caja de cambios 180 desde la nueva en todos los grados de amoladoras angulares (para que el botn de inicio est en la parte superior). No hay caso (pero para tal dinero, por definicin, no puede ser). Hay pocas provisiones para ajustar la carcasa.

Tuerca para cambio rpido de discos

El olor fuerte al abrir la caja con la mquina, (del cable) parece haber desaparecido ahora. No hay interruptor de "cero" Algo ms de informacin: Despus de un tiempo dej de encender. El desmontaje revel que el problema est en el interruptor, durante el uso prolongado se siente, no hay escobillas de carbn de repuesto en el kit, el material del cuerpo se borra durante la operacin. No viene con caja de plstico.

Y quin no? Escribir dentro de un ao...

Ya he notado, en mi opinin, un inconveniente importante, el husillo tiene un juego radial grande, lo cual es inaceptable en una herramienta de altas revoluciones, debido a esto, hay un rugido metlico durante el funcionamiento (hay suficiente lubricante en la caja de cambios) e incluso en el Einhell barato, esto no estaba ni cerca. Lo llev al servicio, lo mantuvieron durante dos semanas y emitieron una conclusin "no se encontraron fallas". Compare, por ejemplo, con el AEG WS 1200-125 o el Bosch GWS 850 CE Professional, no hay contragolpes. Aunque los cacareados Makita (no todos los modelos) DeWalt, Hitachi, etc., contraatacan en orden. En general, como dijo un orador, "hoy el precio no determina la calidad".

No he encontrado tal.