

# Amoladora DWT WS 08-125 V

Sin ajuste de velocidad.

No detectado

La cubierta protectora se aprieta con un tornillo para un destornillador Phillips o de ranura, y no existe tal herramienta en el kit, pero por supuesto que se puede solucionar. No est claro por qu la segunda llave de boca tiene dos tamaos: uno, aparentemente, para desenroscar el eje, y el segundo no entendi por qu. Los rusos no leen las instrucciones antes de usarlo :)

Sin identificar todava