

# Sierra STIHL TS 700 35

El fabricante no está interesado en cómo corregir los errores. No se alcanzan.

Pesado, exige limpieza después del trabajo y reemplazo de consumibles casi después de cada turno, problemas constantes con el botón del descompresor (se derrite por el calor del motor): compramos varias piezas con un margen.