

# Sierra STIHL TS 800 40

la empresa fabricante no est interesada en cmo corregir los errores. No se alcanzarn.

Pesado, exige limpieza despues del trabajo y reemplazo de consumibles casi despues de cada turno, problemas constantes con el botn del descompresor (se derrite por el calor del motor): compramos varias piezas con un margen.