

# DVR Celsior CS-900

Las tomas nocturnas son repugnantes. Vibracin del soporte de montaje en el parabrisas.

No FullHD: la caja dice lo que se logra por extrapolacin. Por lo tanto, la calidad de grabacin es pobre. No lee todas las tarjetas: al principio haca grabacin cclica solo por 30 segundos bajo la condicin de SDHC 4 (solo porque era microSD), y cuando ya estaba instalada SD clase 2, comenz a escribir videos de 10 minutos. Aquellos. exigente con las tarjetas. El monte est temblando tanto que piensas que se caer.