

SB -unidad flash flash Silicon Power Touch T01 32 G

No quiere decir que sea muy rpido, pero fue suficiente para mis tareas.

Baja velocidad de grabacin y, lo que es ms triste, fallas en el funcionamiento de las radios de los autos (reproduccin lenta). El problema est en el casco, lo prob con diferentes dispositivos. Se rompe cuando suena tu cancin favorita, cantas y ella hace una pausa en la reproduccin es desagradable...

La cadena que est en el juego: el revestimiento se ha despegado. Se ha vuelto de color cobre.

Velocidad de escritura!!

Glitchy

in velo se puede grabar hasta 4gg, tratado por transferencia a nfts, baja velocidad de escritura en mi caso 8 MB/s

No indicador de actividad. Aunque hay algn tipo de punto en la unidad flash, similar a un indicador LED, pero en realidad no lo es. No es crtico, y en algunos casos incluso bueno (en la radio del coche, por ejemplo, no distrae).

si solo pierde velocidad al repostar, bueno, como todos los dispositivos

Baja velocidad de grabacin, la cadena se rompi, a veces la carcasa se dobla junto con las teclas.

baja velocidad de grabacin

Obviamente no para ver video envolvente de alta calidad.

velocidad miserable

Sin tapa e indicador El ltimo, por cierto, es la norma para las unidades mini-flash. El hecho de que no parpadee en la radio debe reconocerse ms bien como una virtud, en otras aplicaciones, ms bien como un inconveniente.

Obviamente, no para ver video envolvente de alta calidad. Unidad USB.A menudo hay una situacin de transferencia de datos urgentes con un volumen de 2Gb y cada vez hay que esperar desde 15 minutos, lo cual es muy engorroso.Comparado con otros modernos, este es uno de los ms lentos.No aparece en BIOS en computadoras ms antiguas.

-no lee la radio de serie en el Hyundai Veloster.

En comparacin, la velocidad de escritura con el modelo Silicon Power 16GB Touch 830 USB 2.0 (la misma categoria de precio hasta 400 rublos) es un 20% inferior.