

Sierra DeWALT DWE560

S, cules son las desventajas? Algunas alfombrillas

No

No

Los repuestos son ms caros que los del Makitovsky classmate 7601 y el rodamiento de la caja de cambios se vende solo en la carcasa.

No lo encontr

La suela en la espalda es un poco acuosa. Creo que con el tiempo se puede deformar y no ser del todo estable en el avin. El tope paralelo no tiene una marca de "regla", es solo una pieza de hierro pintada de negro. Pero para m esto no es crtico.

no corta la tabla 50 con un corte triangular (corte de viga). Solo los discos de marca se pueden encontrar adecuados

No

no lo son, aunque solo sea por el precio, especialmente en la configuracin con un estuche.

Simplemente no existen!

Vendedor . Esto es "220.Vol". No inform que en la caja con este nombre no est el modelo que se indica en la caja, sino el DVE 550 que tiene un disco de 165 mm y una potencia de 1200w.