

# Taladro/destornillador Bort BSM-1100

Calidad

Muerta despues de 12 agujeros perforados (10 por 6 mm y 2 por 5 mm).

1. Cable de alimentacin rgido que sobresale del mango (sin embargo, como la mayora) 2. Tuve que comprar una bolsa para el almacenamiento

Pesado y voluminoso

Estoy de acuerdo, de alguna manera calcularon mal el peso.

En mi opinin, no.

no es un gran inconveniente, pero sigue ah - peso 3,5 kg.

inevitablemente con una caja de metal - exceso de peso.

sin caja, demasiado pesado.

sin caja y despues de 3,5 aos el botn rompi. Despues de perforar el zcalo en concreto, dej de funcionar a altas velocidades (pero an debe desmontarlo y ver, tal vez no todo sea tan aterrador). Despues de 6 aos, solo se rompi la cubierta protectora del cable cerca del mango. NO MAS COMENTARIOS!!!