

Altavoces para ordenador Trust Tytan 2.1

-marca) -se produce el matrimonio. Busque una modificacin en la que el panel de control est ubicado en la pared derecha del subwoofer y no haya modo Eco. Una revisin ms reciente, en la que un subwoofer con un panel de control en la parte posterior produce un ruido de traqueteo en el canal derecho (escuch tres juegos en la tienda)

al volumen ms bajo hay un ligero zumbido sonido, pero casi no se nota. El modo de ahorro de energia, que apaga los parlantes cuando no estn en uso, a menudo se apaga incluso cuando la msica se reproduce a un volumen bajo, lo cual es molesto. El cable para el segundo parlante en el kit es muy corto, no fue suficiente para m.

Sabes que todo es genial, todo es genial "pero" para una mejor acstica quiero comprar 2 parlantes ms para que haya 4 pero no se si es posible conectar 2 mas... (