

# MFP Kyocera FS-1020MFP

Software defectuoso, vive su propia vida: incomprendible para una persona común, se imprime, una vez, no funciona para escanear algo, no se enciende la primera vez

Después de un año de funcionamiento, la unidad comienza a funcionar reduciendo la velocidad al imprimir. Escaneo lento (quizás un problema de software, no de una impresora multifunción).

no funciona en absoluto, permanece como una mesita de noche

curvas del conductor. Cartucho de chips. La computadora pierde periódicamente la impresora. Enviando a imprimir - da error. Para continuar imprimiendo, debe borrar la cola de impresión, reiniciar el servicio de cola de impresión y, a menudo, reiniciar la impresora. Cambiar un montón de cables, no ayuda. Por la misma razón, escanear desde el botón no funciona normalmente. El programa responsable de escanear termina cuando se pierde la impresora. Al conectarse a un escritorio remoto (a través de RDP), la impresora no se recoge. Se requieren pequeños bailes con una pandereta.

a veces se congela al imprimir en la red si no hay suficiente espacio en el disco C, gira las hojas (tambor delgado), después de quitar la hoja atascada, la tapa trasera no cierra herméticamente (cinta adhesiva ayuda)

no detectado, lo nico es una pena que no haya un programa de reconocimiento de texto.

El principal negativo en las revisiones sobre 4 cosas: 1. no instalado en una MAC (o bailando con una pandereta), no tengo una amapola y no la tendré, como un iPhone, el habitual Win 7, todo se instala en ninguna parte más fácil! 2. Difícil de configurar la impresión en red. No tengo una red en casa, o mejor dicho, no, las funciones de impresión en red no son necesarias en absoluto! 3. apesta en el primer arranque! Hay tal! Pero el olor es como un olor, al entrar ingresa al sistema por primera vez, el tambor se calienta, tal vez se queme algún tipo de grasa. Huele durante 3-4 minutos, PERO, nada huele en el segundo o tercer arranque, nunca huele en absoluto. Es necesario comprender un poco la esencia del dispositivo. 4. Todavía me quejo de la velocidad de la primera impresión. Sí, estoy sentado frente a la computadora en casa, me toma 3 segundos, 7 segundos. no hay diferencia, no estoy en la oficina. La velocidad es como la velocidad, estoy sentado viendo como zumba y sale la hoja, interesante) hay que abrirla! La superficie posterior de la impresora multifunción no funciona desde allí, no sale nada). Allí, si solo se mastica la hoja, se puede abrir y ver la hoja. (Pero todavía no se ha masticado nada, aunque pego papeles diferentes). De las ventajas, también mencionan que el papel atascado se puede retirar desde cualquier lugar de la MFP, si lo hay, fácil accesibilidad. No incluye cable USB. Hay tal! Ahaaa así que necesitaba un cable viejo de una Epson inkjet, los fabricantes han pecado de esto por mucho tiempo, no hay cable y ya está. Se ajusta un cable estándar de cualquier impresora usbA - usbB antigua.

Todo estaba bien hasta que se actualiz a Windows 10, el escaneo dej de funcionar normalmente.

Un poco ruidoso

Calidad de construccin y plstico. La tapa trasera dej de cerrarse despus de 3 meses. Como resultado, la impresora multifuncin no imprime.

No hay ninguna para el hogar, probablemente pueda encontrarla para la oficina. Pero a un precio de 90 dlares, ni siquiera s dnde estn

olieron al inicio, no es crtico.

Sin interfaz webNo escanea a travs de la redNo es posible configure una red sin instalar un programa especial

Software terrible, es imposible usar el escner en toda su extensin.

Terriblemente lento al enviar a imprimir, diseo endeble, carga de tner del cartucho deficiente, operacin incomprensible e inconveniente del escaner.....

Ni siquiera quedarse sin cartucho de inicio:1. Se detuvo el escaneo en comp2. En general, perd la conexin con la computadora3. Entregado para reparacin en garanta (con una expectativa preliminar de aprobacin del fabricante 4. Despus de la reparacin, los controladores del escner no se instalaron