

# Hervidor Philips Avance Collection HD9342/00

Tienes que mantener limpia una cosa tan prominente, descalcificar el matraz.

Goteo despues de tres aos. Quedaba un olor apenas perceptible de la tapa.

No

Estaba defectuoso, se reemplaz en garanta, el segundo funciona bien.

Precio, no es un estuche de una sola pieza, gotea mucho.

No encontrado

No

No.

Pens que una tetera de 1,5 litros sera ms compacta...

fluye (ver comentario)

No hay retroiluminacin. Solo brilla el botn.

Caro

No puedes robar vacas

ruidos

Plstico chino barato

Hecho en China, el vidrio requiere un mantenimiento cuidadoso