

Mezclador Bosch MSM 66150

No

Potencia no muy alta. Los 600W indicados no son suficientes. pero!!! S con certeza que otros (fabricantes ms baratos) a menudo tienen la alta potencia declarada falsa.

Todava no me he dado cuenta!

1. La potencia claramente no corresponde a 600. Antes de eso, tambien haba una licuadora con una potencia similar y funcionaba muchas veces ms rpido (en particular, batir merengue con un batidor simplemente no es realista. Entonces surge la pregunta: Por qu?)2. En el primer uso, la varilla del recipiente de molienda se rompi. Diseo extrao y no pensado

No lo encontr.

El recipiente es demasiado pequeno, no se recomienda lavar la tapa por completo, sino solo limpiar el interior.

No encontrado

Chopper hecho de base de plstico, o un diseo mal concebido

el batidor para batir parece dbil

no se puede lavar la tapa de la picadora

no es una pata muy buena (ya sea por los agujeros en la pata o por la longitud de la cuchillas muele peor que la Panasonic)

La base del tanque de la picadora que sostiene la varilla de la cuchilla es dbil. Aplast el pepino, el tomate y la salchicha en rodajas por separado. Aparecieron grietas en el recipiente cerca de la varilla. De lo contrario, todava no hay quejas. Pero buscar que se reemplace el contenedor voluntariamente, si mi solicitud no es satisfecha, ir a la corte porque todo fue hecho por m de acuerdo con las instrucciones. El tazn de la picadora es caro

El soporte para cambiar las boquillas se ha roto. La abrazadera est suelta, los botones para la fijacin estn hundidos, hay que sujetar la boquilla de pur manualmente, estao qu incmodo. Intentar repararlo yo mismo...

El eje del picador del recipiente, en el que se coloca el cuchillo, se rompi. Adems, se us solo unas

pocas veces. unidad / parte de la licuadora. Esto no es un inconveniente, una caracterstica del dispositivo y no solo para este modelo y fabricante. Considerenlo una advertencia para la gente.

No veo ningn inconveniente, excepto que uso principalmente el botn turbo, por lo que tener las otras 12 velocidades no me sirve, no las necesito. Creo que son lentos, as que no los uso.

No encontrado.