

Capota VENTOLUX Wave 60 BK 750 TRC

Se apaga por exceso de vapor, en realidad no funciona,.

Motor dbil. Conectaron la tubera - ningn resultado EN ABSOLUTO