

Martillo perforador Energomash PE-25170

Durante el funcionamiento del perforador, algunas partículas pequeñas salen volando de los agujeros, entran en la cara, las manos. Perforador en aceite. La tapa antipolvo se cayó casi de inmediato. No encuentro donde comprar uno nuevo. Los repuestos son casi inexistentes. Si alguien sabe dónde se venden repuestos para este martillo perforador, háganoslo saber por correo electrónico: kostya_kkv74@mail.ru.

Con el tiempo, un perforador en aceite, una maleta en aceite. Pensé que era la norma. Cuando, bajo cargas, algo comenzó a salir volando del sistema de enfriamiento y me lastimé las manos, decidí desmontarlo, averiguar qué sale volando y también limpiar el golpeador. Como resultado, se descubrió un matrimonio. La junta de la caja de cambios se colocó de manera desigual, la holgura en la caja de cambios se debió a que todo el punzón estaba en aceite y luego en polvo de 4 mm. Pero estas son insignificancias en comparación con el hecho de que los fragmentos de pared que vuelan a través del sistema de enfriamiento violan la integridad de los devanados del rotor y el estator. No lo esperaba.

Si trabajas mucho tiempo, tus manos se cansan, se calienta, pero necesitas darle un descanso a la técnica))

no me di cuenta durante el uso

Pesado. se quemó de alguna manera, no está claro, perforé un zcalo en un bloque de cerámica, puse un perforador y cuando lo volví a tomar, no se encendió, la reparación costó solo 400 r. Traje la siguiente sorpresa más en serio: crujió y se atascó, lo llevé a reparar, se desmanteló frente a mí: el engranaje se dividió en stock, no bajo el pedido, no se sabe cuándo traer el bien, no el constructor, se lo hago a mi amado, así que puedo esperar pero no quiero ir a comprar Makita y este cuando repare a mi suegro le daré

Hasta que me di cuenta. Excepto por la maleta, demasiado endeble.

Pesado cuando se trabaja con los brazos extendidos, pero al cincelar los cimientos, la desventaja se convierte en una ventaja

-El interruptor de modo es difícil de girar. Con un uso constante, "rompe" y funciona bien. Síndrome de un nuevo dispositivo - sin reversa (es un inconveniente cuando vuelas hacia la armadura, y no es posible sacar el taladro excepto por el reverso).