

Martillo perforador Hyundai H 1100 Expert

La principal desventaja es la falta de servicio posventa, no hay piezas de repuesto, cuando se sell el taladro, se lamieron los dientes del rotor, no hay trinquete, tambien menos

Pesado

el adaptador estndar para cambiar a un cartucho no se vuelve, (nativo aparentemente 10 mm ms largo) pero no fue posible encontrar uno. vino por este motivo con perf. romper

No hay regla limitadora, no hay reversa y la principal desventaja es que es imposible colocar un adaptador en un mandril normal para perforar / instalar un mezclador (los adaptadores estndar no encajan, pero simplemente no hay otro en el kit)