

Martillo perforador Interskol P-20/550ER

no hay ninguno en mi copia!

diseño angular

sin almohadillas de goma en las manijas

Me gustara una cubierta o un estuche para l

Ahorramos en el cable, el acero quebradizo se agrieta con el tiempo

sin maleta y modo de perforación

modo nico

No hay modo de perforación. Cable de alimentación corto.

El cable es corto

Esto no es un inconveniente, sino un diseño económico: no hay modo de cincelado.

Solo un modo, pero esta puede ser la razón de su confiabilidad y capacidad de supervivencia.

caja de cambios débil

Sin modos de conmutación

Incomodo de mantener, para cualquier operación de mantenimiento y reparación es necesario desmontar en varias partes, sin cambio de modos de funcionamiento

Apesta del cable.No estuche de transporte. Adapt una mochila vieja para esto.Un modo. Es un inconveniente, por supuesto, si perfora un azulejo, primero debe hacer un agujero con un taladro, pero no es crítico.

Una brecha terriblemente fuerte del cable (la primera semana que me acosté en el balcón - el olor estaba desgastado) Se rompió después de un mes de operación. La autopsia mostró la fragilidad del material. El eje que conecta los engranajes se ha roto.