

artilho perforador SPARKY BPR 260E HD Professional

Poca potencia, se calienta incluso con cargas bajas

todas las juntas colapsaron, el interruptor de modo

el polvo vuela hacia los ojos en algunos puntos, pero la carcasa de la caja de cambios se sopla mejor: se calienta menos, la caja no es liviana, fuerte, pero por alguna razón la superficie está hecha "en granos" - rápidamente cubierta de polvo, más difícil de limpiar, será mejor si la suavizaran

El cojinete de la cabeza se hizo aicos (lo llevar a reparar

Más bien, una característica: el maletín incluir muchos equipos y otras herramientas, pero si no hay tal necesidad, entonces es innecesariamente voluminoso, muchos son más compactos, pero también los hay más voluminosos. En apariencia y rendimiento, el estuche ceder a muchos, aunque esto no es lo principal en la herramienta.

Todavía no lo he encontrado.

La ubicación de los orificios de enfriamiento (se vuela un poco en los ojos), cartucho para taladros convencionales no están diseñados para cincelar (en comprar otro adaptador)