

Martillo perforador Makita HR4001C

Fragilidad, piezas caras.

Punzn extremadamente poco fiable.

no

peso precio

No hay nivel cuando perforaron agujeros en la pared con un taladro, en el otro lado de la pared el agujero sube y baja por 3-5 centmetros. No hay modo de perforacin.