

Martillo perforador Makita HR2610

reparacin costosa

Bolsa de polvo inservible incluida

1. El cambio de modo no es muy conveniente 2. El colector de polvo es inutil sin equipo adicional (aspirador).

Calidad, cambio de modo

Calidad al nivel de la peor China por un alto precio.

No lo suficientemente potente, servicio costoso

Opcin domstica

Dbil, problemas de calidad, repuestos caros

No apto para uso profesional, dbil.

El cambio de modos es extremadamente cojo

Engranajes frgiles, cambio bajo garanta por la segunda vez en seis meses

al final del ao, el taladro no encaja de inmediato - es su culpa - en el polvo y rara vez lubrica el cartucho

el interruptor de modo se rompe - sistemticamente!

Precio . El cambio de modo apesta! Despus de 2 meses, el modo de impacto puro sali volando.

Se rompi cuando se encendi por primera vez.