

Martillo perforador Makita HR3200C

El can sale volando, las piezas apestan

1) muy pesado, 2) solo funciona con taladros pasantes - tienes que llevar una llave de gas contigo por si acaso 3) increíblemente caro - incluso a pesar de tal poder, en finanzas, ni siquiera todos los profesionales pueden tirar de l 4) piezas de repuesto caras

caras, pero se estropean constantemente

mandril y caja de cambios caros y dbiles, mala calidad de construccion, sin marcha atrs

sin embrague de seguridad, caja de cambios y mandril endeble, sin marcha atrs

quebradizo y caro de reparar

Caro, sin marcha atrs, rotura

en movimiento, la letra "C" en el nombre significa algo malo, porque hay sin reversa. Esto, por cierto, se supo al tercer da, cuando la broca atraves el puesto de control. Al principio no entendian. Entonces llamaron al capataz, te decimos por quin el duende tom el perfak sin reversa. Estaba increíblemente sorprendido, y al principio dudaba muy cortamente de nuestras habilidades mentales, y luego lo comprob l mismo. Result que ni siquiera saba al comprar que la letra "C" realmente significa que es solo el reverso de una herramienta moderna y costosa.

Sin reversa, etiqueta de precio

sin reversa, engranajes vuelan, cindeles caen, precio como un avin

El precio no coincide con la calidad, no hay marcha atrs

No es barato, pero se rompe como uno barato, la calidad de construccion no est en ninguna parte

quita el can al instante, hay no tiene reversa, y como resultado es demasiado costosa para tal herramienta.

sin reversa

no es una herramienta profesional, no hay reversa.

el cartucho mal hecho sale volando constantemente del cincel, aunque los taladros se mantiene

hasta 2.