USB-palo Transcend JetFlash 730

No detectado

Sin retroiluminacin de control de actividad

No coincide con los parmetros declarados. Una pelcula de 8 GB graba ms de 50 minutos. La velocidad de escritura al mismo tiempo "cae" de 6 MB a 0 MB. Casi todas las unidades flash de los modelos 700 y 730 lanzados en 2016 son un matrimonio real. Las unidades flash de 2014 y 2015 funcionan sin problemas.

No est claro cmo elegir una unidad flash con el controlador y el tipo de memoria "correctos"

Al igual que con todas las unidades flash que compr de este fabricante, una alta velocidad de escritura inicial de 70mb/s (esperaba mas) despues de unos 10 -15 segundos baja a 30Mb/s

NO ESPECIAL

muere despues de 2 semanas

no cumple con las caracteristicas declaradas.

Falta de encaje en el kit

lento, la velocidad no corresponde a las caractersticas declaradas

totalmente poco fiable

Lento y de corta duracin

Los datos desaparecieron al cabo de un mes. unidad flash pidi formatear. y despus de un par de das se rompi por completo.

No hay correa, no hay forma de cambiar el firmware del fabricante.

los datos comenzaron a desaparecer despus de 2 semanas, pidi formatear, y luego el El controlador vol completamente. Cambiado en garanta por el mismo, se repiti todo por uno nuevo

Roto al segundo da