

Secador de pelo GA.MA CP3 Ceramic Electronic 1041

No lo averig

Las placas no encajan bien incluso cuando se presionan con fuerza. Las cubiertas suministradas son inconvenientes, hacen que el rizador sea an ms incmodo y se caigan todo el tiempo. Las puntas del cabello se rizan con un pliegue. El cable es demasiado largo para m)) Se rompi despues de seis meses de poco uso (no ms de una vez por semana) En pocas palabras: muy decepcionado... comprado por 2400.

hizo un cortocircuito en la red. Todo el microcircuito interior estaba carbonizado, no se puede restaurar. Los cables que se usan adentro son muy delgados, no s ni cmo no se incendiaron antes, en las primeras horas de funcionamiento.