

Sierra Hyundai X 560

Parece que no

Cadena nativa inmediatamente en la chatarra se estira

Ejecucin chino. Si Hyundai hace sus autos con la misma calidad, bueno, me lo pensara dos veces antes de comprarlos. El filtro de aire est diseado de tal manera que el aserrn entra constantemente en el motor. No hay sello normal. Recomiendo prestar atencin a esto y, de acuerdo con las instrucciones, enjuagar el filtro de aire diariamente! Trat de apretar la tuerca con ms fuerza, el plstico se rompi, la calidad est al nivel del stano de China. Ped uno nuevo, el servicio prometi y desapareci. Tal vez se me olvid contestar, claro, me pegaron la tuerca mientras funcionaba. La sierra es puramente domstica, requiere una actitud muy suave y atenta, se esfuerza por el debilitamiento constante de la tensin de la cadena, parece que la aprietas bien y la cadena se hunde regularmente. En otras sierras, no hay tal fenmeno tan pronunciado.

La potencia no es suficiente

Despus de media hora de trabajo, la cadena comienza a ceder. que todo fue ajustado en la fbrica, un destornillador, medio minuto y todo est como debe, es decir. no hay problema.

Todava no lo he encontrado.

La cadena del kit es de Hyundai, no de Oregon, y result ser un cuatro. Sera bueno tener una seleccin de tamaos de neumticos como algunos Calm al comprar.

la cadena se afloja rpidamente. alto consumo de aceite de cadena

arranque en fro desde la 4 5 vez^{3dt³ka⁰} oil

En un da descubr que el tanque de aceite de cadena va al tanque de aceite. En otros modelos, el tanque de aceite se usa para dos tanques de combustible. Tal vez soy quisquilloso.

La primera vez que tuve que sufrir, lo comenc por mucho tiempo. (pero entonces este problema no exista, tal vez por el primer lanzamiento) Pesado.

Desde el primer arranque, tuve que ajustar el ralent (velocidad demasiado alta), aunque las instrucciones decan que todo estaba ajustado en la fbrica, un destornillador, medio minuto y todo estaba como deba, es decir. . no hay problema.

Todava no lo he encontrado.

La cadena del kit es de Hyundai, no de Oregon, y result ser un cuatro. Sera bueno tener una seleccin de tamaos de neumaticos como algunos Calm al comprar.

la cadena se afloja rpidamente. alto consumo de aceite de cadena

arranque en fro desde la 4 5 vez³dt³ka⁰ oil