

Calentador de agua Hotpoint-Ariston PRO R VT

tanque desatendido

Es necesario cambiar el nodo de magnesio, que no se saba al comprar (comprado a travs de una tienda en lnea, no consult a nadie al elegir un calentador de agua). Un buen da, el sensor de temperatura se empa, se formaron gotas de agua y, despus de un par de das, el agua comenz a filtrarse por debajo. Bajo garanta, no lo reemplazamos, porque. no realizamos mantenimiento (reemplazo del nodo de magnesio).

El precio es alto en comparacin con las marcas nacionales, pero despus de escuchar sobre la calidad de nuestros calentadores de agua, no me arrepiento del dinero gastado.